WAVIOT

ООО «Телематические Решения»
+7 499 557-04-65 · info@waviot.ru · www.waviot.ru
125196, г. Москва, ул. Лесная, д.3

ОГРН 5167746320044
ИНН 7725339890
КПП 771001001

Исх. № ТР252 от 24.08.2026 г.
На исх. № б/н от 07.07.2026 г.

Товарищество собственников недвижимости "ДУНАЙ" ЛПШО ИМ. ВОЛОДАРСКОГО"
Председателю Цветковой Татьяне Владимировне

188679, Ленинградская область Всеволожский район, массив Дунай, тер. ТСН «ДУНАЙ» ЛПШО ИМ. ВОЛОДАРСКОГО", зд. 125А
E-mail: snt@7линия.рф

Уважаемая Татьяна Владимировна!

В ответ на Ваше обращение № б/н от 07.07.2026 в адрес ООО «Телематические Решения», по вопросу расхождения показаний между прибором учета, установленным на трансформаторной подстанции (ТП) и суммой показаний индивидуальных приборов учета Фобос сообщаем следующее.

По согласованию с правлением «ТСН «Дунай» ЛПШО им. Володарского» специалистами регионального представителя ООО «Глонасс-Т» была организована выездная проверка узла общего учета в трансформаторной подстанции № 7181, ПУ НАРТИС-МП-М3.3-2G4G № 023240250126. Инструментальная проверка проводилась с использованием прибора «Энергомонитор 3.3Т» № 3859. В ходе проверки ПУ НАРТИС-МП-М3.3-2G4G № 023240250126 зафиксирована погрешность -31%, фото замера прилагаем.

Также предварительно выявлена возможная причина расхождения. По результатам замеров вторичных токовых цепей до и после ИКК с использованием токовых клещей Mastfuyi FY382 предполагаем, что при монтаже ИКК могла быть допущена неточность — не были выкручены болты заземления, что могло привести к объединению проводников тока между И1 всех трех ТТ и соответствующими клеммами ПУ на заземляющую пластину ИКК. Косвенно на это указывают расхождения по току до и после ИКК. Фото замеров также прилагаем.

В связи с вышеизложенным рекомендуем обратиться к гарантирующему поставщику для инициации проверки схемы подключения данного узла учета и устранения выявленных несоответствий.

Генеральный директор _____ **В.М. Паршин**

Исп. В.Бадалян +7 968 710 14 74
vbadalian@waviot.ru

Фото 1



Фото 2

